

ROSA SPORT SAS  
VIA MERCURIO ,9  
21051 ARCISATE VA  
TEL 0332/470088  
FAX 0332/474898  
E-MAIL: [info@rosasport.it](mailto:info@rosasport.it)  
[www.rosasport.it](http://www.rosasport.it)  
cf/Piva 00247390123



ASACERT  
ISO 9001:2015

**Attrezzature  
sportive /elettorali  
Parchi gioco  
Sicurezza  
Dal 1954**

Varese, 30/9/17

Spett.  
ISIS D.CRESPI  
via CARDUCCI  
BUSTO ARSIZIO VA

OGGETTO: verifica di stato d'uso palestre -1 sem 2017

-----  
RELAZIONE

Attualmente gli attrezzi citati sono idonei all'uso .  
Pertanto con riferimento a quanto sopra detto si puo' affermare che  
le attrezzature sportive istallate a parete e non,  
sono idonee all'uso corretto a cui sono destinate , resta inteso  
che sono a carico dell'Ist.di competenza nella persona del Dirigente Scolastico  
e del RSPP la vigilanza ed il controllo giornaliero per usure rotture e/o vandalismi.  
La presente relazione di verifica ha durata sei mesi dal sopraluogo  
In fede.

**Rosa Sport sas**

  
**ROSA SPORT**  
di PAOLA CATALANICA S.r.l. s.r.l.  
Via Mercurio 9 - 21051 ARCISATE (VA) -  
Tel. 0332 470.088 - Fax 0332 474.898  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00247390123

ROSA SPORT SAS  
VIA MERCURIO ,9  
21051 ARCISATE VA  
TEL 0332/470088  
FAX 0332/474898  
E-MAIL: [info@rosasport.it](mailto:info@rosasport.it)  
[www.rosasport.IT](http://www.rosasport.IT)  
cf/Piva 00247390123



**Attrezzature  
sportive /elettorali  
Parchi gioco  
Sicurezza  
Dal 1954**

Varese, 30/9/17

Spett.  
ISIS D.CRESPI  
via CARDUCCI  
BUSTO ARSIZIO VA

OGGETTO: verifica di stato d'uso palestre -1 sem 2017

-----  
RELAZIONE

A seguito di VS ordine CIG Z0D1FC34EC il giorno 6/9/17  
abbiamo eseguito un sopralluogo tecnico presso le Vs palestre come da dettaglio  
qui di seguito indichiamo quanto rilevato

**PALESTRA grande**

- IMPIANTO PALLACANESTRO PRINCIPALE : nulla da segnalare idoneo
- IMPIANTO PALLAVOLO a muro : nulla da segnalare idoneo UNI 1271
- SPALLIEREn.4 a due camp. nulla da segnalare idoneo
- QUADRO SVEDESE : nulla da segnalare conforme UNI 12346
- PALCO DI SALITA : Nulla da segnalare conforme UNI12346

**PALESTRINA**

- SPALLIERE n.2 due campate nulla da segnalare per le altre conformi  
UNI12346
- SCALE ORTOPEDICHE DIRITTE nulla da segnalare conforme UNI 12346
- SCALE ORTOPEDICHE curve : nulla da segnalare conforme UNI 12346
- SCALA ORIZZONTALE: nulla da segnalare conforme
- IMPIANTO PALLAVOLO a muro : abbiamo sostituito cavetto acciaio macchinetta  
che risultava sfilacciato e pericoloso nulla da segnalare idoneo UNI 1271